
G3
G4
G4
18
19
2+900
3+000
3+100
3+200
R=15.0
R=12.0
R=9.0
R=12.0
R=12.0
R=15.0
R=15.0
R=15