

OZNACZENIA:

PRZEWÓD ODPROWADZĄCY  
ŚRUBOWEGO: PRĘT-TA

P0

P0

PRĘT FeZn  $\varnothing 8$

PRĘT FeZn  $\varnothing 8$   
ZWÓD POZIOMY NISKI  
NA WSPORNIKACH DACHOWYCH  
MOCOWANYCH DO KONSTRUKCJI  
DACHU POD GONTEM

PRĘT FeZn  $\varnothing 8$

69%

P0

A

B

B

