

FeZn25x4
DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO
INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

A

1

2

3

4

FeZn 25x4
ZAKOPAĆ PRZY DOLNEJ KRAWĘDZI
STÓP FUNDAMENTOWYCH

ZBROJENIE SŁUPA Ø min 10mm

DOLNY ZEWNĘTRZNY PRĘT STOPY
FUNDAMENTOWEJ Ø min 10mm

B

1

2

3

4

FeZn25x4
DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO
INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

C

UZIEMIENIE ROZDZIELNICY
ELEKTRYCZNEJ RZ
FeZn 25x4
WYPROWADZIĆ 1m NAD PODŁOGĘ
W POMIESZCZENIU ZAPLECZA

FeZn25
DO ZŁA
INSTAL

DO
FU
SI

FeZ
DO
INS